





PRO-SUS ENTÁVEL

PARQUE ORLA PIRATININGA

Proposta inicial de Projeto Básico **TRECHOS 8 e 9** 18/06/2019

PARQUE ORLA PIRATININGA















URBANISMO





PRINCIPAIS ACESSOS AO PARQUE






INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA











INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA




ÁREAS DE LAZER





PARQUE ORLA PIRATININGA: PÍER

PÍER






RUA ESTRELA (ANTIGA RUA CEM)






TIPOLOGIA VIÁRIA



TIPOLOGIA LIMITE LOTES PRIVADOS CALÇADA 1,50 M CICLORROTA BIDIRECIONAL 4,40M CALÇADA 1,50 M LIMITE LOTES PRIVADOS


- Tipologia da via: Via compartilhada entre ciclistas e veículos motorizados em ambos os sentidos.
- Pavimentação: Bloco intertravado até a última edificação da rua e saibro cimento no trecho restante
 - Necessária normatização para tráfego em baixa velocidade adotando-se orientações expressas na sinalização horizontal e vertical de informações e identificação de usos


























ÁREA DE ESTAR

- 4 bancos
- 2 mesas
- Paraciclos
- Piso: saibro cimento

Localização








MOBILIÁRIO




TAMPO EM MADEIRA EUCALIPTO SECÇÃO SX200M

BASE DE CONCRETO

DET. 1 BANCO 1 - ISOMÉTRICA 01 lesc: 125




DET. 2 MESA - PLANTA BAIXA 05 lesc: 125




DET. 2 MESA - VISTA FRONTAL 06 lesc: 125




MOBILIÁRIO





DET. 3 BICICLETÁRIO - VISTA LATERAL 09 JESC: 1:25










FAZENDINHA





TIPOLOGIA VIÁRIA



PASSEIO PÚBLICO VARIÁVEL

Tipologia da via: Calçada, ciclovia bidirecional e passeio público de largura varíavel

Pavimentação: Calçada em concreto, ciclovia em asfalto pigmentado e passeio público em saibro-cimento


















































- ▶ 10 bancos
- 4 mesas
- Paraciclos
- Equipamentos de ginástica
- Piso: saibro cimento

Localização










PARQUE ORLA PIRATININGA: Trecho 9

ESTUDO DE LOCALIZAÇÃO DO MIRANTE






PARQUE ORLA PIRATININGA: Trecho 9

ESTUDO DE LOCALIZAÇÃO DO MIRANTE





PARQUE ORLA PIRATININGA: Trecho 9






VISTA



PARQUE ORLA PIRATININGA: Ilha do Pontal

MIRANTE











INFRAESTRUTURA VERDE



INFRAESTRUTURA VERDE




Fonte: Elaborado por Phytorestore baseado em estudo realizado por FONTENELLE T.H. e CÔRREA W.B. – Universidade Federal Fluminense Rio de Janeiro "Impacto da urbanização no espelho d'água do sistema lagunar de Itaipu e de Piratininga Niterói (RJ), Maio – Agosto 2014; Foto de satélite utilizada do Google Earth.













Funcionamento do sistema de alagados construídos durante o período sem chuvas




Funcionamento do sistema de alagados construídos durante o período chuvoso







AMOSTRAS DE ÁGUAS PLUVIAIS













TRECHOS 9 e 1























SITUAÇÃO ATUAL













INFRAESTRUTURA VERDE: Jardins de chuva





INFRAESTRUTURA VERDE: Jardins de chuva











www.prosustentavel.niteroi.rj.gov.br

ugpcaf.niteroi@gmail.com Tel: 2620-6609

